

Dopo aver assicurato i vincoli di geometria del modello fissare con **vincoli dimensionali** le **quote dei profili** in accordo con la messa in tavola qui riportata

N.B se le quote risultano sottolineate o non cambiano
assicurati che il lucchetto sia sempre serrato (=quota associata)