








Diagrammi di Fatica

Diagramma di Goodman-Smith










Diagrammi Master

Una diversa forma di presentazione dell'interazione tra resistenza ad una sollecitazione ciclica e ad un carico statico è quella dei cosiddetti "diagrammi Master" chiamati anche di Weyrauch e Kommerell.



Diagrammi Master

