



Diagrammi di Fatica

1


Diagramma di Goodman-Smith




2




3




4




5



6




7



8

Diagramma di Goodman-Smith


Costruendo il diagramma per un numero **maggiore** di cicli N si avrà una tensione σ_N **minore**.



9

Diagramma di Goodman-Smith


Costruendo il diagramma per un numero **minore** di cicli N si avrà una tensione σ_N **maggiore**.



10


Diagrammi Master

Una diversa forma di presentazione dell'interazione tra resistenza ad una sollecitazione ciclica e ad un carico statico è quella dei cosiddetti "diagrammi Master" chiamati anche di Weyrauch e Kommerell.




11


Diagrammi Master



12



13



14