



Esercitazione

Realizzare il **modello solido** del componente senza preoccuparsi delle misure esatte ma solo di quelle di massima e delle proporzioni. Realizzare il componente attraverso l'uso di feature di **scavo normale** partendo da un profilato ad L ottenuto per protrusione normale

